



修理価格改定のご案内

2025 年 9 月 1 日（月）受付分より

平素はフィスラー製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、よりわかりやすく安心してご利用いただける修理サービスを目指し
修理料金体系を見直すこととなりました。

従来の個別見積による料金体系を廃止し、「点検・基本修理・送料」を含めたパック料金制に
変更いたします。これにより、修理ご依頼前におおよその費用をご確認いただけるようになり
修理の要否をご判断いただきやすくなります。

また、点検のみで修理を行わなかった場合も、点検作業料は頂戴いたします。

【新修理料金】

ビタビット※1・ビタクイックシリーズ

修理内容	修理料金（税・送料込）	備考
点検作業のみ/修理なし	¥2,640	
A. ゴム部品交換のみ※2	¥8,000	
B. ゴム部品交換＋メインバルブ交換	¥15,000	ビタビット シリーズ
	¥11,000	ビタクイック シリーズ
A or B +その他の部品交換	A or B の料金 +部品代金	部品代金は定価の 30%OFF

※1 プレミアム、コンフォート、エディション含む

※2 修理が発生する場合、ゴム部品の交換は必ず実施します

旧シリーズ※3：部品の廃番により、上記パック料金の適用はございません

修理内容	修理料金（税・送料込）	備考
点検作業のみ/修理なし	¥2,640	交換対象部品の廃番により修理対応できない場合がございますが、点検料は発生します。
対象部品交換	¥2,640+部品代金	部品代金は定価の 30%OFF

※3 ロイヤル、ニュービタクイックほか

AMC 製品

修理内容	修理料金（税・送料込）	備考
点検作業のみ/修理なし	¥2,640	
対象部品交換	点検作業後、お見積り	